



Оптопоры 30T110A Г

ЭТИКЕТКА

Оптопоры транзисторные 30T110A Г в металлокерамическом корпусе, состоящие из кремниевого эпитаксиально-планарного p-n-p транзисторного приемника и GaAlAs меза-эпитаксиального инфракрасного диодного излучателя, предназначены для использования в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения для бесконтактной коммутации цепей постоянного тока с гальванической развязкой между входом и выходом.

Климатическое исполнение УХЛ.

Схема расположения выводов





Схема соединения электродов с выводами



Вход оптопоры - выводы 2, 4

Выход оптопоры - выводы 1, 5.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при Токр=(25±10)°С

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквен- ное обоз- нчение	Норма			
		30T110A	30T110B	30T110В	30T110Г
Входное напряжение (I _{bx} =25mA), В	U _{bx}	≤2	≤2	≤2	≤2
Выходное остаточное напряжение (I _{bx} =25mA, I _{вых} =100mA), В	U _{вых.ост}	≤1,5	≤1,5	≤1,5	≤1,5
(I _{bx} =25mA, I _{вых} =200mA), В	U _{вых.ост}				
Ток утечки на выходе (I _{bx} =0, U _{ком} =30В), мкА	I _{ут.вых}	≤100	≤100	≤100	≤100
(I _{bx} =0, U _{ком} =50В), мкА	I _{ут.вых}				
(I _{bx} =0, U _{ком} =15В), мкА	I _{ут.вых}				
Сопротивление изоляции (U _{из} =100 В), Ом	R _{из}	≥10 ⁹	≥10 ⁹	≥10 ⁹	≥10 ⁹
Время нарастания выходного сигнала (I _{bx} =20mA, R _н =100 Ом, U _{ком} =10 В), мкс	t _{нар}	≤4	≤4	≤4	≤4
Время спада выходного сигнала (I _{bx} =20mA, R _н =100 Ом, U _{ком} =10 В), мкс	t _{сп}	≤4	≤4	≤4	≤4

Примечание. Измерение параметров U_{вых.ост} и I_{ут} проводят при внешнем резисторе сопротивлением 1 МОм ± 10% между выводами 3 и 5 оптопоры.

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт., оптопар:

Золото - 2,5676 г.

Драгоценные металлы на наружной поверхности выводов отсутствуют.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Оптопоры 30T110 A соответствуют техническим
условиям 6А0.339.064ТУ.

Приняты по извещению № d от 17.03.09

Штамп ОТК

Штамп представителя
заказчика

Перепроверка произведена _____
дата

Приняты по извещению № _____ от _____

Штамп ОТК

Штамп представителя
заказчика

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Изгиб выводов оптопар производить на расстоянии не менее 3 мм от плоскости основания корпуса оптопар с радиусом закругления не менее 1,5 мм.

2 При пайке температура жала паяльника не более 265° С, температура корпуса оптопары не должна превышать 125° С. Пайку проводить на расстоянии не менее 3 мм от корпуса. Время пайки не более 3 с.

Для отвода тепла между местом пайки и корпусом оптопары рекомендуется зажимать пинцетом с плоскими губками шириной не менее 2 мм и толщиной не менее 2 мм.

3 Работоспособность оптопар обеспечивается при подсоединении внешнего резистора R величиной не более 100 кОм между выводами 3 и 5 оптопары.

Нагрузка допускается присоединять к выводу 1 или выводу 5. Типовой режим применения оптопары - ключевой.

4 Эксплуатация оптопар без ограничительного резистора в цепи светодиода и базового сопротивления не допустима.

5 При проведении входного контроля, а также при монтаже и ремонте радиоэлектронной аппаратуры необходимо применять меры по защите оптопары от воздействия статического электричества.
Допустимое значение статического потенциала 500 В.