

ПОМНИ:

1. Паять с теплоотводом.
2. Изгибать на расстоянии 2,5 мм. от сварки
3. При переплюсовке и перегреве — брак

Упаковщик

12

Дата упаковки

СЕН 1987

Содержание драгметаллов, г, на 1000 шт.
конденсаторов К52-1; К-52-1Б

Содержание
тантала, кг,
на 1000 шт.

Размеры, (Д×L) мм.	Серебро на выводе		Всего серебра		Палла- дий	К52-1		К52-1Б	
	У, ХЛ	В	У, ХЛ	В					
3×11	3,7799	6,4793	267,9809	270,6803	0,564	0,147	0,13		
4×14,5	3,7799	6,4793	514,1699	516,8693	1,2	0,312	0,277		
4,6×17,5	3,7799	6,4793	746,3399	749,0393	2,04	0,605	0,515		
6×20	3,7799	6,4793	1297,0519	1299,7513	3,96	1,277	1,032		
7,5+22,5; 24	5,0419	8,6433	1868,2132	1871,8146	6,0	2,5	2,3		

Сбор отходов обязателен